



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD-EST

UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI BOLOGNA

SEZIONE COORDINATA DI RIMINI

O.D.S. N 3

Rimini, 20 maggio 2021

OGGETTO: Ripunzonatura del numero di telaio su veicoli.

Si comunica agli utenti in indirizzo che sono state segnalate difficoltà da parte degli operatori nella esecuzione dell'operazione di ripunzonatura dei veicoli da effettuarsi a cura di questo Ufficio nei casi previsti dalle vigenti norme.

Tali difficoltà, che si vanno ad aggiungere alla difficoltà stessa dell'esecuzione della punzonatura, sono dovute essenzialmente a:

- difficile accessibilità della parte di telaio su cui effettuare la punzonatura (sotto passaruota, sotto carrozzeria...);
- necessità di smontaggio di parti al momento della punzonatura;
- parte di telaio da punzonare sporca di grasso/olio e non sverniciata;
- instabilità del veicolo, quando per ripunzonatura sotto passaruota, la ruota deve essere smontata, con rischi non previsti per l'operatore.

A ciò si aggiunga che con i normali punzoni e martelli, l'operazione diventa particolarmente difficoltosa a causa della sottigliezza delle lamiere.

Va pertanto precisato che l'operazione richiesta all'Ufficio è esclusivamente la riproduzione di un nuovo numero di telaio assegnato d'ufficio con punzonatura dello stesso in apposito spazio, senza ulteriori incombenze o rischi.

Pertanto, al fine di evitare contenzioso o rischi per l'operatore, si chiarisce e si dispone quanto segue:

- **il veicolo, in caso di ripunzonatura, dovrà essere presentato sulla corsia all'orario di prenotazione, con la parte di carrozzeria ove effettuare la punzonatura, che sia stata già resa dell'utente facilmente ACCESSIBILE, PULITA E SVERNICIATA.**
- **Qualora, a giudizio dell'operatore, la zona scelta dall'utente dovesse rivelarsi inadeguata o non idonea per i motivi in premessa citati, l'operatore tecnico suggerirà un nuovo sito su cui potrà essere effettuata l'operazione in altra data, previa pulitura e sverniciatura della parte da ripunzonare.**
- **Casi estremi e particolari non risolvibili secondo le disposizioni sopra impartite verranno trattati singolarmente e potranno comporre smontaggi di parti del veicolo da effettuarsi a cura e spese del richiedente l'operazione.**

Il Responsabile. della Sezione
F.T.M.C.L. Contessa

Sede di Rimini: Via Giaccaglia 2 - 47924 - Rimini - Tel. 0541/384713
email: umc-rimini@pec.mit.gov.it